


流域下水道管路の緊急点検結果

緊急点検箇所図




軽微な損傷(1箇所)
二日市幹線No3マンホール内コンクリート壁の一部に軽微な破損有り。

老司幹線No1 深さ12.2m



二日市幹線No1 深さ8.0m



二日市幹線No2 深さ7.7m



二日市幹線No3 深さ8.2m

