

入札参加者 各位

7営設第1879号  
令和7年10月8日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-027-2	【外周山留壁(ソイルセメント柱列壁)の施工位置について】	具体的な施工方法につきましては、受注後に監督員及び工事監理者との協議とします。
	A-018-9	A-027-2図によると、外周本体躯体壁にほぼ近接した位置に山留壁(ソイルセメント柱列壁)を施工する配置となっております。しかし、A-018-9図には、地下外周壁に外部防水を施工するよう図示されております。 外周本体躯体壁に近接した位置で施工すると外部防水が施工できなくなる為1.0m程度外周側に山留壁 施工位置を変更せざるを得ないと考えます。どのように処置すれば良いか、ご指示下さい。	
2			
3			
4			