




事業箇所位置図



雨の状況

■ハイトグラフより、佐田川(黒川・疣目川上流付)付近では、1時間雨量で90mm以上、24時間雨量で400mm以上の降雨となった。
■この異常な自然現象による当該河川の被災は、現地において**護岸崩壊**
護岸背面の流出など激甚な豪雨災害であった。



事業概要工程表

作業項目	詳細	R5年度								R6年度								R7年度								R8年度							
		4	6	8	10	12	1	3	4	6	8	10	12	1	3	4	6	8	10	12	1	3	4	6	8	10	12	1	3				
改良復旧事業検討	概略設計																																
河道(護岸)設計	詳細設計																																
頭首工・落差工設計	詳細設計																																
用地・物件調査	測量・調査																																
用地取得																																	
河川災害関連工事																																	

被災状況



整備イメージ

《効果》
・災害原因である河状不良箇所である屈曲を是正
・河道拡幅によりR5被災流量に対し、護岸溢水を防止



事業の進捗状況

