

庄司川総合内水対策計画

令和2年3月

平成30年7月豪雨浸水対策連絡協議会

目 次

1. 流域及び河川の概要	1
2. 内水対策に関する現状と課題	5
2.1 洪水の概要	5
(1) これまでの浸水被害	5
(2) 平成 30 年 7 月豪雨による浸水被害	9
(3) 平成 30 年 7 月豪雨の浸水被害の原因分析	11
2-2 治水事業の経緯	15
(1) 主な治水事業	15
(2) 遠賀川水系河川整備計画における庄司川流域の内水氾濫への対応	17
(3) 浸水被害後の対応	17
3. 庄司川総合内水対策計画	19
3.1 計画概要について	19
(1) 整備目標	19
(2) 整備期間	19
(3) 整備方針	19
3.2 ハード対策	20
(1) 国土交通省	20
(2) 福岡県	21
(3) 飯塚市	21
3.3 維持管理	22
3.4 ソフト対策	23
(1) 対策効果を将来にわたって維持する対策	23
(2) 水位防災学習の普及による水防災文化醸成	24
(3) 関係機関の連携による避難、水防、普及体制の強化	24
(4) 避難行動につながる確実かつ住民目線のわかりやすい情報の提供	26
4. 今後の治水対策検討	27
4.1 モニタリング	27
4.2 対策効果の検証・公表	27
5. その他	27
【附則】	28
