

# 平成24年7月14日の大雨による牛頸ダム洪水調節の状況について

## ◇洪水調節について

◆平成24年7月13日から降り出した雨は、梅雨前線の活発化に伴い、牛頸ダム周辺では、7月13日6時から14日16時まで、累計雨量で277ミリに達しました。

◆牛頸ダムでは、14日4時22分に洪水量に達したため洪水調節を開始しました。


◆14日4時からの1時間雨量は47ミリを観測し、5時8分にはダムへの流入量が毎秒約21立方メートルとなりました。このうち、毎秒約18立方メートル分をダムに貯留することで、ダムからの放流量を毎秒約3立方メートルまで低減しました。

◆この洪水調節により、牛頸ダムから下流の春日公園水位局地点では約30センチの水位を低下させたものと推測されます。


## ◇ダム位置図



## ◇春日公園水位局地点の水位比較



## ◇牛頸ダムの諸量および降雨量



※速報値であり今後内容を変更する場合があります。