

## 令和2年7月豪雨に係る被害状況

(7月13日9:00集約)

### 【児童生徒の状況】(令和2年7月13日8時30分時点判明分)

- 学校管理下における怪我等の被害の報告はなし。

### 【公立学校の休校等状況】

- 公立学校では7月13日、1校を休校としている。短縮授業としている学校の情報はなし(いずれも令和2年7月13日8時30分時点判明分)。

学校種	休校	短縮授業
幼稚園		
小学校		
中学校		
義務教育学校		
高等学校		
中等教育学校		
特別支援学校	1	

- 避難所となっている学校は、県内33校となっている(7月10日時点)。

### 【施設の状況】(令和2年7月10日13時時点判明分)

- 学校施設

学校種	学校数	備考
小学校	39	(大牟田市立)
		みなと小 屋内運動場床上浸水、電気キュービクル水没、校舎1階床上浸水、運動場の冠水、体育倉庫水没
		上内小 校舎1階床下浸水
		(久留米市立)
		草野小 正門通路の側溝が一部壊れており、隣地へ雨水が流出、図書室南側窓面より雨漏り、校長室前の廊下窓上及び理科室天井より雨漏り
御井小 教室内に雨漏り		
大善寺小 屋内運動場の外壁ひび割れにより雨漏り		

善導寺小	教室内に雨漏り
下田小	階段室2階天井より雨漏り、音楽室他2室より雨漏り
船越小	屋内運動場のステージ及び倉庫の天井より雨漏り
川会小	渡り廊下、教室、屋内運動場、配膳室において雨漏り
犬塚小	屋内運動場及び図書室において雨漏り
京町小	多目的室の天井より雨漏りしており、感知器が発報
青木小	ランチルーム天井の空調機付近から雨漏り
西牟田小	屋内運動場西側及び校舎玄関付近より雨漏り
合川小	校庭が冠水
大橋小	校庭が冠水、プールろ過機のポンプが冠水
江上小	ランチルーム、音楽室、理科室の天井から雨漏り
上津小	特別教室棟1階廊下の壁から雨漏り
田主丸小	校舎棟の5箇所から雨漏り、屋内運動場の屋根から複数 箇所雨漏り
宮ノ陣小	階段踊り場及び教室天井より雨漏り
青峰小	教室棟の3か所から雨漏り
水分小	教室窓際から雨漏り
大城小	教室棟の2か所から雨漏り
弓削小	屋内運動場のステージ床下ピット内で雨漏り
浮島小	ランチルーム天井より雨漏り
城島小	学校内が冠水し、特別教室棟、給食室に浸水、レンガ塀 の一部損壊、給食室入口雨漏り
金島小	EXP.Jから雨漏り
安武小	階段踊り場及び教室天井より雨漏り
荒木小	階段踊り場及び教室天井より雨漏り
水縄小	多目的ホール天井より雨漏り
長門石小	校舎棟廊下天井より雨漏り
日吉小	屋内運動場の上部から10か所程度の雨漏り
高良内小	校舎の天井より雨漏り
小森野小	校舎の廊下及び教室の天井より雨漏り
(行橋市)	
今元小	屋上に通じる階段天井より雨漏り

		仲津小 音楽室にて雨漏り 稗田小 特別支援学級教室、天井のエアコン送風口より雨漏り
		(嘉麻市立) 牛隈小 校舎陸屋根の防水シートの膨れ 稲築東小 体育館アリーナで雨漏り
		(広川町立) 上広川小 雨漏りが発生し、体育館防音壁が剥がれた
中学校	14	(大牟田市立) 宮原中 学校法面の崩れ、学校土砂が民家へ被害
		(久留米市立) 筑邦西中 廊下天井より雨漏り 北野中 職員室前廊下の天井より雨漏りし、廊下及び階段が停電 良山中 校舎内の5～6箇所で雨漏り 明星中 教室内壁面及び配膳室の天井から雨漏り 城島中 昇降口の壁面下部から雨水が流入 牟田山中 職員室の窓側天井から雨漏り 櫛原中 音楽室天井より雨漏り 青陵中 コンピュータ室及び教室の天井より雨漏り 高牟礼中 校舎階段踊り場及び屋内運動場のキャットウォークより雨漏り 屏水中 教室の天井より雨漏り
		(行橋市立) 泉中 1階相談室窓側にて雨漏り 長峽中 生徒昇降口から中央棟への渡り廊下にて雨漏り
		(嘉麻市立) 山田中 校舎特別教室で雨漏り
高等学校	2	(久留米市外三市町高等学校組合) 三井中央高 正門冠水・グラウンド冠水
		(久留米市立) 南筑高 管理・特別教室棟の昇降口、職員室、玄関より雨漏り

・ 学校以外の教育施設

施設	施設数	備考
社会教育施設	21	(川崎町) 勤労青少年ホーム 安宅交流センター 雨漏り 雨漏り
		(豊前市) 黒土公民館 土間入口天井付近より雨漏り
		(筑前町) めくば一る学習館 めくば一る図書館 雨漏り（2か所） 雨漏り
		(大牟田市) リフレスおおむた 大牟田市立図書館 駿馬地区公民館 三川地区公民館 中央地区公民館 体育室の雨漏り、キャンプ場一部崩壊 館内一部雨漏り 床上浸水による電気設備等の破損、図書資料の一部水損 床上浸水による電気設備等の破損、図書資料の一部水損 雨漏り
		(八女市) 旧林家住宅 おりなす八女交流棟 八女市立図書館 雨漏り 雨漏り 雨漏り
		(那珂川市) 中央公民館 男子トイレ壁面より漏水
		(朝倉市) 朝倉地域生涯学習センター 朝倉市総合市民センター 杷木地域生涯学習センター 雨漏り 雨漏り 雨漏り
		(大刀洗町) 大刀洗町中央公民館 雨漏りにより備品に被害
		(吉富町) 吉富フォーユー会館 大ホール床下ピットに浸水し、客席前方

		が冠水
		(久留米市) 久留米市城島ふれあいセンタ 床下浸水による電気系統故障
		(福岡県立) 英彦山青年の家 法面崩壊、複数の倒木、浄化槽への雨水の流入、配管破損及び土砂崩れ
社会体育施設	21	(久留米市) 東部運動公園 駐車場・芝生広場、西側更衣室、倉庫の水没 東部地区体育館 館内南側壁面から雨漏り 西部地区体育館 アリーナ、体力測定室、女子トイレ、事務室、会議室の雨漏り 北野筑後川グラウンド 水没 みずま総合体育館 事務室、玄関ロビー、メインアリーナMR1室から浸水
		(朝倉市) 朝倉市甘木武道館 雨漏り(数か所) 朝倉市杷木球場 進入路で小規模な土砂崩れ 朝倉市原鶴分水路グラウンド 雨水が大量に浸水
		(筑前町) 農業者トレーニングセンター 雨漏り 三輪小学校体育館 体育館玄関ポーチ天井の一部が落下
		(大牟田市) 御大典記念グラウンド 大雨時の調整池機能を有しているため土砂が流入(一部使用可) 大牟田市第二市民体育館 雨漏り
		(うきは市) 妹川地区運動公園 法面崩落 スポーツアイランド 水没、倉庫浸水、土の流出 浮羽体育センター 土の流出
		(糸島市)

		立花運動場	運動場のフェンス際等に穴ができています
		(川崎町) 町民運動公園	運動公園内の周回道路の陥没
		(直方市) 直方市体育館	雨漏り
		直方市体育センター	雨漏り
		(太宰府市) 大佐野スポーツ公園	法面に1か所陥没
		(古賀市) 古賀市民体育館	雨漏り
文化施設	6	(直方市) 直方市美術館	2階雨漏り
		(大牟田市) 大牟田文化会館	雨水建物内への侵入による天井・床の浸水
		(須恵町) 須恵町文化会館	和室前の雨漏り
		(うきは市) うきは市文化会館	雨漏り
		(柳川市) 柳川市民会館	雨漏りによる第5会議室天井の石膏ボード及び壁紙の剥離
		(久留米市) 久留米市城島総合文化センター	通路等雨漏り4か所
その他	2	(中間市) 中央市民広場	流木等
		(芦屋町) 芦屋釜の里	大茶室、小茶室でそれぞれ1か所雨漏り

【文化財の被害状況】（令和2年7月10日13時時点判明分）

市町村	指定	件数	名称	被害状況
柳川市	県指定	1	キョウトジマケジュウタク 旧戸島家住宅	床下浸水
	国指定	1	スイキョウヤナガワ 水郷柳河 キタハラハクシュウセイカ (北原白秋生家)	主屋北側（正面）の2階屋根軒付の落下
大牟田市	国指定	2	ミツイミイケタンコウアト 三井三池炭鉱跡 センヨウテツドウジアト 専用鉄道敷跡	法面が15ヶ所崩れ土砂が鉄道敷きに流れ込んでいる。
			クグツカコフン 潜塚古墳	墳丘外の法面が崩れ、隣家の敷地に土砂が流れ込んでいる。
筑後市	国指定	1	フナゴヤ 船小屋ゲンジボタル ハツセイチ 発生地	九州縦貫自動車道橋脚部地点における堤防土砂の流出等
添田町	国指定	1	ヒコサンテイエン 英彦山庭園	亀石坊庭園の庭園脇水路が土砂で埋没し、庭園内にも土砂が流入

【被災した児童生徒等への支援】

- ・ 市町村教育委員会及び県立学校に対し、被災した児童生徒の受入れや教科書の無償給与など就学機会の確保等について依頼。（7月9日文書発出済）
- ・ 現在、被災した市町村教育委員会が必要としている支援内容を把握しながら支援策の取りまとめを行っている。