


# 令和5年7月7日からの大雨による道路被害の状況

【8月17日時点】

✕ 全面通行止	9箇所
✕ 通行止解除	38箇所
合計	49箇所
○ 道路施設被害	243箇所

※ 図上の○は、代表的な箇所を明示



浮羽草野久留米線（久留米市）

国道211号（東峰村）



8月17日現在 規制継続中

7月20日 12:00解除

# 令和5年7月7日からの大雨による河川被害の状況

【8月17日時点】

(凡例)

- 浸水被害 37河川(41箇所)
- × 河川施設被害 1,121箇所

※図上の×は、代表的な箇所を明示




室見川(護岸崩壊) 福岡市



池町川(浸水) 久留米市



山ノ井川(浸水) 久留米市



赤谷川(護岸崩壊) 朝倉市




高良川(護岸崩壊) 久留米市

# 令和5年7月7日からの大雨による土砂災害の状況

【8月17日時点】

- (凡例)
- がけ崩れ 28箇所
  - 土石流 8箇所
  - △ 地すべり 1箇所
  - 砂防施設被害 66箇所

※図上の □ は、代表的な箇所を明示



# 令和3年8月の大雨 河川・道路の復旧状況について

## 道路復旧状況

国道385号(那珂川市)



## 河川復旧状況

さいごう  
西郷川(福津市)



## 地すべり復旧状況

こうやま  
高山地区(朝倉市)



対策工事施工中

# 令和2年7月豪雨 河川・道路の復旧状況について

## 道路復旧状況

なんかんおおむたきた  
南関大牟田北線(大牟田市)



## 道路復旧状況

うきはいしかわち  
浮羽石川内線(八女市)



## 河川復旧状況

おおひ  
大肥川(東峰村)



# 令和元年8月の大雨 河川・道路の復旧状況について

## 道路復旧状況

やめかわら  
八女香春線(八女市)



## 河川復旧状況

こうだらき  
上津荒木川(久留米市)



## 河川復旧状況

はなむね  
花宗川(筑後市)



## 道路復旧状況

さんがやまやまぐま  
三箇山山隈線(筑前町)



## 河川復旧状況

ひがしたに  
東谷川(北九州市)



## 急傾斜地復旧状況

おくだ  
奥田地区(北九州市)



# 平成29年7月九州北部豪雨 河川・道路・砂防の復旧状況について

## 道路復旧状況

あまぎよしい  
甘木吉井線(朝倉市)



## 河川復旧状況

おおひ  
大肥川(朝倉市)



## 急傾斜地復旧状況

またけ  
真竹地区(朝倉市)



# 平成30年の浸水被害 河川の浸水被害軽減対策状況について

排水機場増設

下弓削川(久留米市)

橋梁架替状況

しょうし  
庄司川(飯塚市)

