令和5年度

河川ごみ実態把握調査（本調査）等業務

業務完了報告書

令和6年3月

一般財団法人 日本環境衛生センター

目次(1/2)

1.業務概要	1-1
1-1 業務概要	1-1
1-2 調査概要	1-2
2.調査河川の概況	2-1
2-1 御笠川の概況	2-2
2-2 釣川の概況	2-9
2-3 長峽川の概況	2-16
2-4 建花寺川の概況	2-23
2-5 堂面川の概況	2-30
3.河川を流下するごみ調査	3-1
3-1 河川を流下するごみ調査	3-1
3-1-1 調査方法	3-1
3-1-2 調査結果	3-6
4.河川敷のごみ調査	4-1
4-1 河川敷のごみ分布量調査	4-1
4-1-1 調査方法	4-1
4-1-2 調査結果	4-4
4-2 河川敷のごみ組成調査	4-35
4-2-1 調査方法	4-35
4-2-2 調査結果	4-39
5.河川敷周辺の陸域のごみ調査	5-1
5-1 河川敷周辺の陸域のごみ調査	5-1
5-1-1 調査方法	5-1
5-1-2 調査結果	5-8
5-2 陸域のごみ調査 (定量調査)	5-34
5-2-1 調査方法	5-34
5-2-2 調査結果	5-35
6.河川マイクロプラスチック調査	6-1
6-1 河川水中のマイクロプラスチック調査	6-1
6-1-1 調査方法	6-1
6-1-2 調査結果	6-12
6-2 河川周辺における「プラスチック被覆肥料の被膜殻」の分布調査	6-30
6-2-1 調査方法	6-30
6-2-2 調査結果	6-37

目次(2/2)

7.河川全域における河川敷等のごみ調査	7-1
7-1 河川全域における河川敷等のごみ調査	7-1
7-1-1 調査方法	7-1
7-1-2 調査結果	7-2
8.調査結果のまとめ	8-1
8-1 調査対象河川の状況	8-1
8-1-1 調査対象河川のごみの状況	8-1
8-2 各調査結果の解析	8-6
8-2-1 河川を流下するごみと河川敷ごみについて	8-6
8-2-2 河川ごみが多かった地点について	8-11
8-2-3 河川ごみの発生原因の考察	8-12
8-2-4 地域概況とごみの関係	8-19
8-3 河川ごみを減らすための対策	8-21
8-3-1 ごみの発生要因	8-21
8-3-2 河川ごみを減らすための対策	8-21
9.次年度調査計画案について	9-1
9-1 河川ごみ発生抑制対策事業	9-1
9-1-1 調査方法	9-1