

令和6年度河川ごみ実態把握調査
(継続調査) 等業務

業務完了報告書

令和7年3月

一般財団法人 日本環境衛生センター

目次

1.業務概要	1-1
1-1 業務概要	1-1
1-2 調査概要（継続調査）	1-2
1-3 調査概要（発生抑制対策）	1-15
1-4 安全対策及び緊急連絡先	1-16
2.調査河川の概況	2-1
2-1 御笠川の概況	2-2
2-2 釣川の概況	2-9
2-3 長峡川の概況	2-16
2-4 建花寺川の概況	2-23
2-5 堂面川の概況	2-30
3.河川を流下するごみ調査	3-1
3-1 河川を流下するごみ調査	3-1
3-1-1 調査方法	3-1
3-1-2 調査結果	3-6
4.河川敷のごみ調査	4-1
4-1 河川敷のごみ分布量調査	4-1
4-1-1 調査方法	4-1
4-1-2 調査結果	4-4
5.河川マイクロプラスチック調査	5-1
5-1 河川水中のマイクロプラスチック調査	5-1
5-1-1 調査方法	5-1
5-1-2 調査結果	5-10
5-2 河川周辺における「プラスチック被覆肥料の被膜殻」の分布調査	5-26
5-2-1 調査方法	5-26
5-2-2 調査結果	5-31
6. 令和5年度調査（本調査）結果との比較	6-1
6-1 河川を流下するごみ調査	6-1
6-1-1 調査概要	6-1
6-1-2 結果比較	6-2
6-2 河川マイクロプラスチック調査	6-5
6-2-1 調査概要	6-5
6-2-2 結果比較	6-6
7.発生抑制対策	7-1
7-1 発生抑制対策調査	7-1
7-1-1 調査方法	7-1
7-1-2 調査結果	7-10
7-2 福岡県ごみ散乱防止対策に係るアンケート	7-26
7-2-1 調査方法	7-26
7-2-2 調査結果	7-27
8.まとめ	8-1
8-1 調査結果のまとめ	8-1
8-2 課題と今後の展望	8-3