

大肥川筋河川災害関連事業 令和7年 9月末現在

• 事業箇所位置図





6/090~7/037

(L=0.947km)


大肥川関連事業対象区間 4/063~4/930


(L=0.867km)

【流域図凡例】 - : 河川


:福岡県管轄流域 : 大分県管轄流域

・雨の状況





- ■この降雨は7時間程度に集中しており、その降雨量は419mm程度であり、他の地域に比べて最も強い
- この異常な自然現象による当該河川の被災は、現地において河床低下及び河状不良による護岸崩壊 の被害や最大で河岸高の8割程度以上の洪水痕跡を確認するなどの激甚な豪雨災害であった。



• 事業概要工程表

【大肥川】

作業項目	詳細	R5年度							R6年度								R7年度								R8年度						
		4	6	8	10	12 1	3	4	6		8	10	12	1	3	4	6		8	10	12	1		3	4	6	8	1	10	12 1	3
改良復旧事業検討	概略設計															***************************************									-						-
河道(護岸)設計	詳細設計																														
	詳細設計																														
河川災害関連工事																															

· 被災状況

大肥川 流域概要図








・ 整備イメージ

- ・帯工、護床工を設置し、河床の低下を防止し、河床の安定化を図る
- ・狭小部分の河道断面拡大を行い、被災流量に対し溢水等の被害を防止する



・事業の進捗状況

