

毎 木 調 査 野 帳

事 業 名	森林資源循環利用林道整備事業
路 線 名・工 区 名	国見山線2工区(③-2)
施 行 箇 所 地 番	築上町大字寒田2084番地1
調査地(測点範囲)	MC.32～No.81付近

調査年月日

調 査 者

土地所有者

立木所有者

胸高 直径(cm)	樹種: スギ		樹種: ヒノキ		樹種: マツ		樹種:	
	本数	備考	本数	備考	本数	備考	本数	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12			1					
13								
14			2					
15								
16			6					
17								
18			6					
19								
20			3					
21								
22			10					
23								
24	1		13					
25								
26			7					
27								
28	1		13					
29								
30			5					
31								
32			6					
33								
34			1					
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
合計	2		73					

毎 木 調 査 野 帳

事 業 名	森林資源循環利用林道整備事業
路 線 名・工 区 名	国見山線2工区(③-3)
施 行 箇 所 地 番	築上町大字寒田2084番地1
調査地(測点範囲)	No.81～EC.36付近

調査年月日

調 査 者

土地所有者

立木所有者

胸高 直径(cm)	樹種: スギ		樹種: ヒノキ		樹種: マツ		樹種:	
	本数	備考	本数	備考	本数	備考	本数	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22			1					
23								
24			1					
25								
26			2					
27								
28	1		4					
29								
30			3					
31								
32			2					
33								
34			3					
35								
36			2					
37								
38								
39								
40			2					
41								
42								
43								
44			2					
45								
46			1					
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54			1					
55								
56								
57								
58								
59								
60								
合計	1		24					

毎 木 調 査 野 帳

事業名 森林資源循環利用林道整備事業
 路線名・工区名 国見山線2工区(③-4)
 施行箇所地番 築上町大字寒田2084番地1
 調査地(測点範囲) EC.36～MC.37付近

調査年月日

調査者

土地所有者

立木所有者

胸高 直径(cm)	樹種: スギ		樹種: ヒノキ		樹種: マツ		樹種:	
	本数	備考	本数	備考	本数	備考	本数	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6	1							
7								
8	1							
9								
10								
11								
12			1					
13								
14								
15								
16								
17								
18	1		2					
19								
20			3					
21								
22			5					
23								
24			3					
25								
26			7					
27								
28			2					
29								
30								
31								
32			2					
33								
34			1					
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
合計	3		26					

毎木調査野帳

事業名	森林資源循環利用林道整備事業
路線名・工区名	国見山線2工区(③-5)
施行箇所地番	築上町大字寒田2084番地1
調査地(測点範囲)	MC.37~MC.39付近

調査年月日

調査者

土地所有者

立木所有者

胸高 直径(cm)	樹種: スギ		樹種: ヒノキ		樹種: マツ		樹種:	
	本数	備考	本数	備考	本数	備考	本数	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	3							
9								
10								
11								
12	1							
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28	1							
29								
30								
31								
32								
33								
34			1					
35								
36			1					
37								
38	1							
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50			1					
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58	1							
59								
60								
合計	7		3					

毎木調査野帳

事業名 森林資源循環利用林道整備事業
 路線名・工区名 国見山線2工区(③-6)
 施行箇所地番 築上町大字寒田2084番地1
 調査地(測点範囲) MC.37~No.90

調査年月日
 調査者
 土地所有者
 立木所有者

胸高 直径(cm)	樹種: スギ		樹種: ヒノキ		樹種: マツ		樹種:	
	本数	備考	本数	備考	本数	備考	本数	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8			2					
9								
10			1					
11								
12			5					
13								
14			7					
15								
16	1		18					
17								
18			27					
19								
20	1		37					
21								
22			43					
23								
24	1		46					
25								
26	1		24					
27								
28			18					
29								
30			11					
31								
32			3					
33								
34	2		7					
35								
36			2					
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
合計	6		251					

毎木調査野帳

事業名 森林資源循環利用林道整備事業
 路線名・工区名 国見山線2工区
 施行箇所地番 築上町大字寒田2084番地1
 調査地(測点範囲) No.5～No.13+12.00(H27_3-1工区)

調査年月日
 調査者
 土地所有者
 立木所有者

胸高 直径(cm)	樹種: スギ		樹種: ヒノキ		樹種: 雑木		樹種:	
	本数	備考	本数	備考	本数	備考	本数	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11	1							
12	1				2			
13	1				1			
14	1							
15	1				2			
16	3				1			
17	2				1			
18	3				1			
19	4							
20	5							
21	1							
22	7							
23	5							
24	10				2			
25	4				1			
26	14							
27	8							
28	12							
29	5							
30	6							
31	6							
32	5							
33	2							
34	6							
35	3							
36	3							
37	2							
38	1							
39	2							
40	3							
41								
42	3							
43	1							
44	2							
45								
46	1							
47	1							
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
合計	135				11			