



工事状況おしらせ

※ 発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
※ 受注者：（3工区）大豊・森本・濱崎特定JV
（4工区）鴻池・新井・九州環境特定JV
（分土工3工区）（株）佐田土木

10月4日の大雨時に、緊急的に調節池内に貯留しました。



施設の本格運用に向けて調節地の工事を進めておりますが、
10月4日、非常に激しい雨が降ったことから、工事現場作業員の
安全を確保した上で、緊急的に右岸側調節池内に貯留しました。




約11,700m³貯留しました
(25mプール換算39個分)
※プール1個300m³で計算

10月の工事進捗


- 調節池部材（頂版等）の据付工、流入立坑内部をコンクリートで覆う工事等を進めました。



施工状況（地下調節池4工区）




施工状況（地下調節池3工区）



施工状況（分土工3工区）

11月の工事予定内容



- 調節池部材（頂版）の据付工、流入立坑内部をコンクリートで覆う工事等を実施します。

工事箇所	作業内容	時期	上旬	中旬	下旬	工事業者	備考
地下調節池（3工区）	調節池部内防水工等					大豊・森本・濱崎特定JV	大型クレーン等の出入りがあります。（最大3台／日）
地下調節池（4工区）	調節池部材据付工（頂版）等					鴻池・新井・九州環境特定JV	大型トレーラー等の出入りがあります。（最大10台／日）
分土工（3工区）	流入立坑二次覆工等					（株）佐田土木	大型車（ダンプ等）の出入りがあります。（最大10台／日）

関連情報は
こちら