

夕 底質測定結果（県実施分）

(ア) 河川

| 測定点 | 項目 | 含水率 | 強熱減量 | pH | COD | 硫化物 | T-P | Cd | CN | Pb | As | T-Hg | PCB | Zn |
|----------|-------|------|------|-----|-----------|-------|------|-------------|------|------|-----|-------|------|------|
| | 調査月日 | (%) | | | (mg/g・乾泥) | | | (μ g/g・乾泥) | | | | | | |
| 八木山川 樋口橋 | 7月17日 | 16.4 | 2.3 | 7.4 | 2.6 | <0.01 | 0.36 | 0.09 | <0.1 | 10.2 | 6.1 | 0.01 | <0.1 | 74.5 |
| 宇美川 亀山新橋 | 7月17日 | 8.7 | 0.5 | 6.7 | 0.4 | <0.01 | 0.07 | <0.05 | <0.1 | 5.3 | 0.9 | <0.01 | <0.1 | 48 |
| 大牟田川 五月橋 | 7月17日 | 26.5 | 4.5 | 7.2 | 6.0 | 0.01 | 0.51 | 1.64 | <0.1 | 67.6 | 4.5 | 0.13 | <0.1 | 517 |
| 堂面川 新堂面橋 | 7月17日 | 29.1 | 2.5 | 7.5 | 2.9 | <0.01 | 0.47 | 0.14 | <0.1 | 7.6 | 1.4 | 0.02 | <0.1 | 108 |

(イ) 海域

| 測定点 | 項目 | 含水率 | 強熱減量 | pH | COD | 硫化物 | T-P | Cd | CN | Pb | As | T-Hg | PCB | Zn |
|---------|------|------|------|-----|-----------|-------|------|-------------|------|------|-----|------|------|------|
| | 調査月日 | (%) | | | (mg/g・乾泥) | | | (μ g/g・乾泥) | | | | | | |
| 唐津湾K-2 | 8月6日 | 35.1 | 5.8 | 7.4 | 6.3 | <0.01 | 0.48 | 0.07 | <0.1 | 17.7 | 4.4 | 0.03 | <0.1 | 84.9 |
| 有明海St-6 | 8月5日 | 18.3 | 2.6 | 7.7 | 1.6 | <0.01 | 0.37 | 0.07 | <0.1 | 6.9 | 5.9 | 0.01 | <0.1 | 36.1 |
| 有明海St-8 | 8月5日 | 41.2 | 7.8 | 7.2 | 9.8 | 0.15 | 0.56 | 0.45 | <0.1 | 16.7 | 7.9 | 0.10 | <0.1 | 113 |

(ウ) 湖沼

| 測定点 | 項目 | 含水率 | 強熱減量 | pH | COD | 硫化物 | T-P | Cd | CN | Pb | As | T-Hg | PCB | Zn |
|------|-------|------|------|-----|-----------|------|------|-------------|-----|------|------|------|------|-----|
| | 調査月日 | (%) | | | (mg/g・乾泥) | | | (μ g/g・乾泥) | | | | | | |
| 油木ダム | 7月25日 | 63.8 | 16.9 | 6.7 | 25.6 | 0.02 | 1.16 | 0.36 | 0.1 | 31.9 | 17.7 | 0.14 | <0.1 | 213 |