
令和6年6月30日からの大雨に対する治水効果 （福岡県一級河川筑後川水系花宗川）

令和6年7月 速報値

■花宗川（大川市、大木町、柳川市、筑後市、八女市）では、平成16年6月豪雨により、床下110戸の浸水被害が発生
■このため、浸水被害の軽減を目的として、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」の予算等を活用し、集中的に調節池整備や河道拡幅等を実施中
■今回の大雨（6月30日～7月2日）では、平成16年6月出水の最大3時間雨量96mmを超える99mmを記録したが、調節池で貯留した効果等により浸水被害を防止

【位置図】






【筑後川水系花宗川】

○施工地
大川市、柳川市、大木町、筑後市、八女市


○事業内容
河道拡幅、橋梁架替、調節池整備　等

H16.6とR6.7の降雨量の比較



※H16.6の降雨量は流域平均雨量を使用

治水効果（令和6年7月出水による家屋浸水なし）



花宗川2号調節池（R6.7.1）



花宗川整備状況（R5.11）

